


ТРАНСПОРТНАЯ
ДОСТУПНОСТЬ
ДЕТСКИХ
ПОЛИКЛИНИК КГБУЗ
«КМДБ №4»

ПОЛИКЛИНИКА №1

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
- (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): автобусы №14,34,38,52,71,80,84,88,99, троллейбусы №4,13.
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 - 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 250 м
 - 3.2.2 время движения (пешком) 5 мин.
 - 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет
 - 3.2.4 Перекрестки: регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером
 - 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
 - 3.2.6 Перепады высоты на пути: нет



СОСТОЯНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОСНОВНЫХ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	доступно условно
2	Вход (входы) в здание	доступно частично избирательно
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	доступно условно
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	доступно условно
5	Санитарно-гигиенические помещения	доступно частично избирательно
6	Система информации и связи (на всех зонах)	временно недоступно
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	доступно условно



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО АДАПТАЦИИ ОСНОВНЫХ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ОБЪЕКТА

№№ п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	а) Требуется устройство парковки и дорожек
2	Вход (входы) в здание	а) Крыльцо/входная площадка требует реконструкции и ремонта из-за несоответствия нормативным показателям; б) Пандус наружный отсутствует и требует установки; в) Тамбур нуждается в реконструкции из-за несоответствия нормативным показателям.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	а) Коридоры/холлы требуют реконструкции и ремонта из-за несоответствия нормативным показателям; необходимо создание разворотной площадки в правом крыле; б) Необходимо создать не менее 2 мест отдыха и ожидания;
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	а) Требуется расширения дверных проемов в кабинетах для обслуживания пациентов и необходимо убрать пороги
5	Санитарно-гигиенические помещения	а) Требуют реконструкции в полном объеме;
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	а) Требуют установки
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	а) Требуется устройства дорожек
8	Все зоны и участки	а) нуждается в капитальном ремонте

ПОЛИКЛИНИКА №2

- **3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**
- (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): автобусы №5,26,35,43,49,53,84,85,87,91.
- **3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 200 м
- 3.2.2 время движения (пешком) 5 мин.
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет
- 3.2.4 Перекрестки: регулируемые,
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

ПОЛИКЛИНИКА №2



СОСТОЯНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОСНОВНЫХ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	доступно условно
2	Вход (входы) в здание	доступно частично избирательно
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	доступно условно
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	доступно условно
5	Санитарно-гигиенические помещения	доступно частично избирательно
6	Система информации и связи (на всех зонах)	временно недоступно
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	доступно условно

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО АДАПТАЦИИ ОСНОВНЫХ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ОБЪЕКТА

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	а) Требуется устройство парковки и дорожек
2	Вход (входы) в здание	а) Крыльцо/входная площадка требует реконструкции и ремонта из-за несоответствия нормативным показателям; б) Пандус наружный отсутствует и требует установки; в) Тамбур нуждается в реконструкции из-за несоответствия нормативным показателям.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	а) Коридоры/холлы антресольного этажа №1 требуют реконструкции и ремонта из-за несоответствия нормативным показателям; необходимо создание разворотной площадки; коридоры/холлы антресольного этажа №2 требуют реконструкции и ремонта из-за несоответствия нормативным показателям; б) В связи с наличием перепадов высот более необходимо установить подъемник для инвалидов на антресольный этаж.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	а) Требуется расширения дверных проемов в кабинетах для обслуживания пациентов и необходимо убрать пороги
5	Санитарно-гигиенические помещения	а) Требуют реконструкции в полном объеме;
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	а) Требуют установки
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	а) Требуется устройства дорожек
8	Все зоны и участки	а) нуждается в капитальном ремонте

ПОЛИКЛИНИКА №3

- **3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**
- (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): автобусы № 90,99.
- **3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 200 м
- 3.2.2 время движения (пешком) 5 мин.
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет
- 3.2.4 Перекрестки: нет,
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

ПОЛИКЛИНИКА №3



СОСТОЯНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОСНОВНЫХ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	доступно условно
2	Вход (входы) в здание	доступно частично избирательно
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	доступно условно
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	доступно условно
5	Санитарно-гигиенические помещения	доступно частично избирательно
6	Система информации и связи (на всех зонах)	временно недоступно
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	доступно условно

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО АДАПТАЦИИ ОСНОВНЫХ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ОБЪЕКТА

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	а)Требуется устройство парковки и дорожек
2	Вход (входы) в здание	а)Крыльцо/входная площадка требует реконструкции и ремонта из-за несоответствия нормативным показателям; б) лестница наружная требует реконструкции и ремонта из-за несоответствия нормативным показателям; в) Пандус наружный требует реконструкции из-за несоответствия нормативным показателям; г) Тамбур нуждается в реконструкции из-за несоответствия нормативным показателям.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	а) Коридоры/холлы требует реконструкции и ремонта из-за несоответствия нормативным показателям; необходимо создание разворотной площадки; б) Необходимо создать не менее 2 мест отдыха и ожидания;
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	а) Требуется расширения дверных проемов в кабинетах для обслуживания пациентов и необходимо убрать пороги
5	Санитарно-гигиенические помещения	а) Требуют реконструкции в полном объеме;
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	а)Требуют установки
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	а)Требуется устройства дорожек
8	Все зоны и участки	а) нуждается в капитальном ремонте

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ.